



Areiro

Recomendação CDS-PP

Guardas de protecção no Largo do Casal Vistoso

A recente requalificação do Largo do Casal Vistoso no âmbito do protocolo de Delegação de Competências 396/2016, cujas obras terminaram em meados de 2017, veio recuperar o espaço público de um bairro com forte pressão automobilística tornando-o mais prazenteiro para o cidadão e mais organizado para o automobilista. Urge no entanto corrigir alguns aspectos do projecto que, uma vez concluído e posto no terreno, se verificam desadequados tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista da segurança.

A zona de atravessamento pedonal junto à saída dos automóveis vindos da Avenida Afonso Costa para a Avenida Gago Coutinho é sistematicamente desrespeitada pelos peões que em vez de utilizar a passadeira preferem atravessar o lote por cima da curva constituindo um perigo para si e para os automóveis (foto nº1). Esta zona de passagem informal efectua-se sobre uma curva com visibilidade reduzida pelo painel publicitário poucos metros antes onde os automóveis chegam com alguma velocidade vindos da Avenida Afonso Costa. A zona de passagem correcta assinalada por uma passadeira situa-se a meros 5 metros de distância deste ponto.



1 – Local de atravessamento preferido pelos peões. Observe-se uma senhora a preparar-se para atravessar na curva à aproximação de um automóvel.




2 – Exemplo de guarda de protecção (Av. João XXI) a colocar na ligação da Avenida Afonso Costa à Avenida Gago Coutinho.

Assim, vem a bancada do CDS-PP propor à Assembleia de Freguesia do Areeiro que recomende ao Executivo da Junta de Freguesia:

- 1) que coloque uma guarda de protecção nesta zona, tal como as barreiras que existem no cruzamento da Avenida João XXI com as ruas Cervantes e Presidente Wilson (foto nº2), a fim de dissuadir os peões de utilizar este atalho.

Lisboa, 18 de Junho de 2018

Pelo grupo do CDS-PP



Maria Luísa de Aguiar Aldim